

MOELLER STONE CARE

TECHNISCHES MERKBLATT

HMK® M529 Marmor-Polierset

Durch Wein, Obstsaft, Cola, Limonade und andere die Politur angreifenden Medien können matte Stellen entstehen. Mit dem **HMK® M529 Marmor-Polierset** lassen sich diese problemlos von Hand beseitigen. **HMK® M529** ist auch bestens geeignet, um kleinere werkseitige Fehlstellen in der Politur nachzupolieren.

Es werden keine Schichten gebildet; es entsteht eine reine Naturpolitur, welche frei von chemischen Rückständen ist. Deshalb ist es gesundheitlich und biologisch unbedenklich.

Wichtig: Schwarze und dunkle Marmor- und Kalksteinsorten (z.B. Nero Marquina) können mit **HMK® M529** nicht behandelt werden.

Anwendung:

1. Reinigung:

Mit dem **HMK® R155** Grundreiniger - säurefrei die zu reparierende Fläche gründlich reinigen, um Fette, Wachse, Selbstglanzschichten, Schmutz etc. zu entfernen. Den Spezialreiniger pur auftragen, ca. 5 bis 10 Minuten wirken lassen, eventuell durchbürsten und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

2. Polieren:

Die zu reparierende Fläche mit der weißen Seite des **HMK® M529** Poliersteines unter Zugabe von etwas Wasser in kreisender Bewegung unter leichtem Druck polieren, bis die Hochglanz-Naturpolitur erreicht ist. Den Polierschlamm mit einem feuchten Tuch aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen.

3. Pflege:

Um den polierten Marmor in Zukunft weitgehend zu schützen, empfehlen wir, gelegentlich **HMK® P321** Granit- und Marmorpolitur aufzutragen.



Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Anwendungshinweise der einzelnen Produkte. Den Polierstein beim Arbeiten nicht auf dem Marmor abstellen. Gefahr von Fleckenbildung.

Die Verpackung wurde aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt.

INHALT:

HMK® R155
 Grundreiniger - säurefrei
 250 ml Dose

HMK® M529
 Marmor- Polierstein
 ca. 80 mm Ø

HMK® P321
 Granit- und Marmorpolitur
 100 ml Spender